

Granlund borettslag Internkontroll system	Kapittel 8 Risikokartlegging og forebyggende tiltak	Versjon: 1.2-07
---	--	-----------------

8.2 SANDSTRØING OG UTELYS

Det er kjøpt inn sandkasse for strøsand til inngangspartiene. Denne kassa er felles for hele borettslaget og er plassert ved søppeldunkene på Romemyra nr. 39/41.

Sandstrøing		Ansvar
Krav:	<ul style="list-style-type: none"> Når det er glatt og isete og fare for fallskader, må det strøs foran inngangspartiene. Sand finnes i borettslagets felles sandkasse. Felles veier og parkeringsplasser (ikke de foran husene) blir strødd av innleid personell (snøbrøyter) 	Beboere Styret og Sameiet

Siden vi ikke har vegbelysning i området vårt, er det utelysene ved inngangene og bodene som skal dekke den funksjonen. Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det viktig at lysene fungerer i den mørke årstid. Beboerne må derfor sjekk pærer og lysbrytere, slik at lysene fungerer. For mer info og forklaring, se dette [rundskrivet](#).

Utelys		Ansvar
Krav:	<ul style="list-style-type: none"> Sørge for at utelys er påsatt og virker som forutsatt. For mer info og forklaring, se dette rundskrivet. 	Beboere